DESDE CAMPO | GABINETE ESD/SCP-01

INSTRUMENTOS DE CAMPO | BORNERA FRONTERA | RACK 03 CHASIS I/O ESD SLOT 01 | PANTALLA HMI

TB-DI-ESD-01

TBP-24V / 10

INSTRUMENTOS DE CAMPO				BORNERA FRONTERA		RACK 03 CHASIS I/O ESD SLOT 01		PANTALLA HMI	
DETECTOR DE HUMO TALLER	SD 0105	SD-0105[+] / SD-0105[-]	1C-1Px16AWG	SD-0105[+] / SD-0105[-]	25+ / 26-	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 1	CH: 12	SD 0105	TAG: SD-0105; RANGO: On / Off; Hi-Hi Alm:; Hi Alm:; Lo Alm:; Lo-Lo Alm:
BOTONERA ESD SALA DE CONTROL	PB 0100	PB-0100[+] / PB-0100[-]	1C-1Px16AWG	PB-0100[+] / PB-0100[-]	27+ / 28-	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 1	CH: 13	PB 0100	TAG: PB-0100; RANGO: On / Off; Hi-Hi Alm:; Hi Alm:; Lo Alm:; Lo-Lo Alm:
BOTONERA ESD SALIDA A GYC	PB 0101	PB-0101[+] / PB-0101[-]	1C-1Px16AWG	PB-0101[+] / PB-0101[-]	29+ / 30-	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 1	CH: 14	PB 0101	TAG: PB-0101; RANGO: On / Off; Hi-Hi Alm:; Hi Alm:; Lo Alm:; Lo-Lo Alm:
BOTONERA ESD FILTRO SEPARACION	PB 0102	PB-0102[+] / PB-0102[-]	1C-1Px16AWG	PB-0102[+] / PB-0102[-]	31+ / 32-	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 1	CH: 15	PB 0102	TAG: PB-0102; RANGO: On / Off; Hi-Hi Alm:; Hi Alm:; Lo Alm:; Lo-Lo Alm:
BOTONERA ESD SALIDA A GYC	PB 0103	PB-0103[+] / PB-0103[-]	1C-1Px16AWG	PB-0103[+] / PB-0103[-]	33 / 34	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 1	CH: 16	PB 0103	TAG: PB-0103; RANGO: On / Off; Hi-Hi Alm:; Hi Alm:; Lo Alm:; Lo-Lo Alm:
BOTONERA ESD SALA DE GENERACIÓN	PB 0104	PB-0104[+] / PB-0104[-]	1C-1Px16AWG	PB-0104[+] / PB-0104[-]	35 / 36	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 1	CH: 17	PB 0104	TAG: PB-0104; RANGO: On / Off; Hi-Hi Alm:; Hi Alm:; Lo Alm:; Lo-Lo Alm:

Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo
+591-3-3529270
+591-3-3523713

http://www.bolinter.com
bolinter@bolinter.com

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SC-E30-IC-01-05-02 de 02 Layout General de Distribución del Sistema Fire & Gas

SIMBOLOGIA

- BORNE PORTAFUSIBLE
- BORNE DE PASO
- BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
- CABLE DE INSTRUMENTACIÓN
- CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP
- CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses
REVISOR 1: Jafeth Achá
REVISOR 2: Walter Escobar
REVISOR 3: Álvaro Castro

BOLINTER LTDA

GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña
REVISOR 1: Wilbert Mendez
REVISOR 2: Jorge Medrano
REVISOR 3: Rudy Monasterio

FECHA	DIBUJO	REVISOR Calidad	REVISOR Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
09/Sep/24	SJ.Togo	R.Monasterio	J.Medrano	F.Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	V. Lopez	R.Monasterio	W. Chavez	F.Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Colpa - Belgica (SCZ)

Etapa: Conforme a Obra

Código: SC-E30-IC-01-03-22 de 93

Proyecto: Ingeniería y Construcción para el proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I

Escala: S/E

Título del Plano: Diagrama de Lazo Sistema de Seguridad Señal Discreta [DI-01-3]

Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm

Formato Tabloide - YPFB TRANSPORTE S.A. Rev 3