DESDE CAMPO

GABINETE ESD/SCP-01

INSTRUMENTOS DE CAMPO

BORNERA FRONTERA

RACK 03 CHASIS I/O ESD SLOT 02

PANTALLA HMI

TB-DI-ESD-02

TBP-24V / 11

DETECTOR DE FUEGO UNIDAD UCG#03 — FDA 0300 (+ FDA-0300[+], - FDA-0300[-]) — 1C-1Px16AWG — FDA-0300[+] / FDA-0300[-] — 13+ 13+ / 14- 14- — MODULO: 1756-IB32 — SLOT: 2 CH: 06 — FDA 0300

TAG:	FDA-0300
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

FALLA DE DETECTOR DE FUEGO UNIDAD UCG#03 — FDF 0300 (+ FDF-0300[+], - FDF-0300[-]) — 1C-1Px16AWG — FDF-0300[+] / FDF-0300[-] — 15+ 15+ / 16- 16- — MODULO: 1756-IB32 — SLOT: 2 CH: 07 — FDF 0300

TAG:	FDF-0300
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

RESERVA — 17+ 17+ / 18- 18- — MODULO: 1756-IB32 — SLOT: 2 CH: 08 — -

TAG:	-
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

DETECTOR DE FUEGO UNIDAD UCG#04 — FDA 0400 (+ FDA-0400[+], - FDA-0300[-]) — 1C-1Px16AWG — FDA-0400[+] / FDA-0400[-] — 19+ 19+ / 20- 20- — MODULO: 1756-IB32 — SLOT: 2 CH: 09 — FDA 0400

TAG:	FDA-0400
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

FALLA DE DETECTOR DE FUEGO UNIDAD UCG#04 — FDF 0400 (+ FDF-0400[+], - FDF-0400[-]) — 1C-1Px16AWG — FDF-0400[+] / FDF-0400[-] — 21+ 21+ / 22- 22- — MODULO: 1756-IB32 — SLOT: 2 CH: 10 — FDF 0400

TAG:	FDF-0400
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

RESERVA — 23+ 23+ / 24- 24- — MODULO: 1756-IB32 — SLOT: 2 CH: 11 — -

TAG:	-
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TBP-24V / 11

Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo
+591-3-3529270
+591-3-3523713

http://www.bolinter.com
bolinter@bolinter.com

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SC-E30-IC-01-05-02 de 02 Layout General de Distribución del Sistema Fire & Gas

SIMBOLOGIA

- BORNE PORTAFUSIBLE
- BORNE DE PASO
- BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
- CABLE DE INSTRUMENTACIÓN
- CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP
- CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses
REVISOR 1: Jafeth Achá
REVISOR 2: Walter Escobar
REVISOR 3: Álvaro Castro

BOLINTER LTDA

GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña
REVISOR 1: Wilbert Mendez
REVISOR 2: Jorge Medrano
REVISOR 3: Rudy Monasterio

FECHA	DIBUJO	REVISOR Calidad	REVISOR Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
09/Sep/24	SJ.Togo	R.Monasterio	J.Medrano	F.Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	V. Lopez	R.Monasterio	W. Chavez	F.Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Colpa - Belgica (SCZ)

Etapa: Conforme a Obra

Código: SC-E30-IC-01-03-27 de 93

Proyecto: Ingeniería y Construcción para el proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I

Escala: S/E

Título del Plano: Diagrama de Lazo Sistema de Seguridad Señal Discreta [DI-02-2]

Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm

Formato Tabloide - YPFB TRANSPORTE S.A. Rev 3