DESDE CAMPO | GABINETE ESD/SCP-01

INSTRUMENTOS DE CAMPO | BORNERA FRONTERA | RACK 03 CHASIS I/O ESD SLOT 03 | PANTALLA HMI

TB-DI-ESD-03

TBP-24V / 12

SWITCH DE POSICIÓN ABIERTA SUCCIÓN PLANTA VÁLVULA ESDV-1000	ZSO 1000	ZSO-1000[+] / ZSO-1000[-]	1C-2Px16AWG	ZSO-1000[+] / ZSO-1000[-]	1 / 2	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 3 CH: 00	ZSO 1000
SWITCH DE POSICIÓN CERRADA SUCCIÓN PLANTA VÁLVULA ESDV-1000	ZSC 1000	ZSC-1000[+] / ZSC-1000[-]		ZSC-1000[+] / ZSC-1000[-]	3 / 4	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 3 CH: 01	ZSC 1000
SWITCH DE POSICIÓN ABIERTA BYPASS LINEA SUCCIÓN PLANTA VÁLVULA ESDV-1002	ZSO 1002	ZSO-1002[+] / ZSO-1002[-]	1C-2Px16AWG	ZSO-1002[+] / ZSO-1002[-]	5 / 6	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 3 CH: 02	ZSO 1002
SWITCH DE POSICIÓN CERRADA BYPASS LINEA SUCCIÓN PLANTA VÁLVULA ESDV-1002	ZSC 1002	ZSC-1002[+] / ZSC-1002[-]		ZSC-1002[+] / ZSC-1002[-]	7 / 8	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 3 CH: 03	ZSC 1002
SWITCH DE POSICIÓN ABIERTA ECUALIZADOR SUCC-DESC VÁLVULA ESDV-1003	ZSO 1003	ZSO-1003[+] / ZSO-1003[-]	1C-2Px16AWG	ZSO-1003[+] / ZSO-1003[-]	9 / 10	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 3 CH: 04	ZSO 1003
SWITCH DE POSICIÓN CERRADA ECUALIZADOR SUCC-DESC VÁLVULA ESDV-1003	ZSC 1003	ZSC-1003[+] / ZSC-1003[-]		ZSC-1003[+] / ZSC-1003[-]	11 / 12	MODULO: 1756-IB32 SLOT: 3 CH: 05	ZSC 1003

TAG:	ZSO-1000
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	ZSC-1000
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	ZSO-1002
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	ZSC-1002
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	ZSO-1003
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	ZSC-1003
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo
+591-3-3529270
+591-3-3523713

http://www.bolinter.com
bolinter@bolinter.com

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SC-E30-IC-01-05-02 de 02 Layout General de Distribución del Sistema Fire & Gas

SIMBOLOGIA

- BORNE PORTAFUSIBLE
- BORNE DE PASO
- BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
- CABLE DE INSTRUMENTACIÓN
- CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP
- CABLE DE TIERRA GABINETE ESD/SCP
- CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses
REVISOR 1: Jafeth Achá
REVISOR 2: Walter Escobar
REVISOR 3: Álvaro Castro

BOLINTER LTDA

GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña
REVISOR 1: Wilbert Mendez
REVISOR 2: Jorge Medrano
REVISOR 3: Rudy Monasterio

FECHA	DIBUJO	REVISOR Calidad	REVISOR Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
09/Sep/24	SJ.Togo	R.Monasterio	J.Medrano	F.Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	V. Lopez	R.Monasterio	W. Chavez	F.Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Colpa - Belgica (SCZ)

Etapa: Conforme a Obra

Código: SC-E30-IC-01-03-32 de 93

Proyecto: Ingeniería y Construcción para el proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I

Escala: S/E

Título del Plano: Diagrama de Lazo Sistema de Seguridad Señal Discreta [DI-03-1]

Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm

Formato Tabloide - YPFB TRANSPORTE S.A. Rev 3