DESDE CAMPO

GABINETE ESD/SCP-01

INSTRUMENTOS DE CAMPO			BORNERA FRONTERA	RACK 03 CHASIS I/O ESD SLOT 07		PANTALLA HMI	
			TB-DO-ESD-03				
ALARMA PRESENTE HH-LL LUZ PILOTO ROJO	XL 0200	XL-0200[+] / XL-0200[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0200[+] / XL-0200[-] 1 2 1 2	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 00	XL 0200	TAG: XL-0200 / RANGO: On / Off / Hi-Hi Alm: / Hi Alm: / Lo Alm: / Lo-Lo Alm:
DETECCION DE FUEGO LUZ PILOTO ROJO	XL 0201	XL-0201[+] / XL-0201[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0201[+] / XL-0201[-] 3 4 3 4	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 01	XL 0201	TAG: XL-0201 / RANGO: On / Off / Hi-Hi Alm: / Hi Alm: / Lo Alm: / Lo-Lo Alm:
DETECCION DE GAS / HUMO LUZ PILOTO ROJO	XL 0202	XL-01202[+] / XL-0202[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0202[+] / XL-0202[-] 5 6 5 6	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 02	XL 0202	TAG: XL-0202 / RANGO: On / Off / Hi-Hi Alm: / Hi Alm: / Lo Alm: / Lo-Lo Alm:
FALLA EN CAMPO LUZ PILOTO AMARILLO	XL 0203	XL-0203[+] / XL-0203[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0203[+] / XL-0203[-] 7 8 7 8	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 03	XL 0203	TAG: XL-0203 / RANGO: On / Off / Hi-Hi Alm: / Hi Alm: / Lo Alm: / Lo-Lo Alm:
DIAGNNOSTICO EN PLC LUZ PILOTO AMARILLO	XL 0204	XL-0204[+] / XL-0204[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0204[+] / XL-0204[-] 9 10 9 10	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 04	XL 0204	TAG: XL-0204 / RANGO: On / Off / Hi-Hi Alm: / Hi Alm: / Lo Alm: / Lo-Lo Alm:
BYPASS ACTIVO LUZ PILOTO AZUL	XL 0205	XL-0205[+] / XL-0205[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0205[+] / XL-0205[-] 11 12 11 12	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 05	XL 0205	TAG: XL-0205 / RANGO: On / Off / Hi-Hi Alm: / Hi Alm: / Lo Alm: / Lo-Lo Alm:

TBN-0V / 18

Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo
+591-3-3529270
+591-3-3523713

http://www.bolinter.com
bolinter@bolinter.com

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SC-E30-IC-01-05-02 de 02 Layout General de Distribución del Sistema Fire & Gas

SIMBOLOGIA

- BORNE PORTAFUSIBLE
- BORNE DE PASO
- BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
- CABLE DE INSTRUMENTACIÓN
- CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP
- CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses
REVISOR 1: Jafeth Achá
REVISOR 2: Walter Escobar
REVISOR 3: Álvaro Castro

BOLINTER LTDA

GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña
REVISOR 1: Wilbert Mendez
REVISOR 2: Jorge Medrano
REVISOR 3: Rudy Monasterio

FECHA	DIBUJO	REVISOR Calidad	REVISOR Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
09/Sep/24	SJ.Togo	R.Monasterio	J.Medrano	F.Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	V. Lopez	R.Monasterio	W. Chavez	F.Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Colpa - Belgica (SCZ)

Etapa: Conforme a Obra

Código: SC-E30-IC-01-03-44 de 93

Proyecto: Ingeniería y Construcción para el Proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I

Escala: S/E

Título del Plano: Diagrama de Lazo Sistema de Seguridad Señal Discreta [DO-03-1]

Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm

Formato Tabloide - YPFB TRANSPORTE S.A. Rev 3