

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Invitación Nro. 5000001993

Adquisición repuestos para motores de arranque TDI

NRO	REQUERIMIENTO						OFERTA
1	Cotización de al menos 4 ítems.						CUMPLE / NO CUMPLE
2	Cotización de ítem según el número de parte especificado o su reemplazo en la misma marca.						CUMPLE / NO CUMPLE
	N°	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	MODELO DE MOTOR	CANTIDAD	UM	
	1	OVERHAUL KIT	T10B-28742	T112-60001-B1R	10	UN	CUMPLE / NO CUMPLE
	2	Inertia Drive Assembly, L.H.	1-19083	T112-60001-B2L	4	UN	CUMPLE / NO CUMPLE
	3	Needle Bearing	9-91005	T112-60001-B1R	4	UN	CUMPLE / NO CUMPLE
	4	Nozzle 1, R.H. 12 Noz	2-26718-12R	T112-60001-B1R	12	UN	CUMPLE / NO CUMPLE
	5	Seal Lip	2-22685	T112-60001-B1R	4	UN	CUMPLE / NO CUMPLE
	6	AIR STARTER	T112-60001-B1R	T112-60001-B1R	4	UN	CUMPLE / NO CUMPLE
3	Los repuestos deben ser originales y deben contar con garantía de fábrica.						CUMPLE / NO CUMPLE
4	Tiempo de entrega menor o igual a 120 días calendario.						CUMPLE / NO CUMPLE
5	Condición de entrega DDP Almacén Central Santa Cruz YPFB Transporte S.A.						CUMPLE / NO CUMPLE
RESULTADO							HABILITADA / NO HABILITADA