

CIRCULAR N° 6

INVITACIÓN A COTIZAR N° 5000003294

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TK 10001”

A todas las empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB Transporte S.A. y de acuerdo con lo estipulado en CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC aclaramos lo siguiente:

7. Para el cálculo de las chapas del piso, cuanto debemos considerar el espesor de corrosión, esto lo define el cliente.

R. 1,6 mm (1/16”) debe ser el espesor de corrosión.

1. Cuáles son los espesores de corrosión a considerar para las diferentes chapas del Tanque TK-10001:

- Piso
- Placa Anular
- Sumideros de Drenaje
- Parches y Refuerzos

R. 1,6 mm (1/16”) debe ser el espesor de corrosión.

2. YPFB TR., cuenta con algún procedimiento o instructivo de referencia para retirar la chapa del piso considerando que para esta actividad se deberá realizar trabajos en caliente, con exposición a arena contaminada.

R. No se cuenta con un procedimiento específico para ese trabajo

3. En Pag.: 11 de 34 de los Términos de Referencia, enuncia:

La empresa que realice la inspección de los trabajos realizados en el tanque debe estar acreditada por el SEC de Chile. (Superintendencia de Electricidad y Combustible).

¿YPFB TR., tiene conocimiento de alguna empresa certificada para realizar estos servicios, en caso sí, hacernos llegar los datos de referencia (correo electrónico, celular, teléfono fijo del contacto)?

R. Se adjunta listado de empresas

PROTOSCOLOS DE INSPECCIÓN					
NOMBRE ORGANISMO	RUT ORGANISMO	DIRECCION	COMUNA	TELEFONO	MAIL
5M SpA.	96.720.950-3	Avda. España N°670	Talcahuano	(41) 2541033	5m@5m.cl
CATOX LTDA.	88.730.900-0	Santa Margarita N° 1462	Con - Cón	(32) 2814228	corrosion@catox.cl
CERTANK LTDA.	77.025.460-4	Palestrina N°2527	San Joaquin	(22) 5527693	certank@certank.cl
CESMEC S.A.	81.185.000-4	Av. Marathon N° 2595	Macul	(22) 3502100	cesmec@cesmec.cl
Inspección y Certificación BBF Ltda	76.428.790-8	Lientur N° 767	Concepción	(41) 2127451	contacto@bbf.cl
INTECIL LTDA.	79.678.570-5	El Mirador N° 785	Cerrillos	(22) 5575390	intecil@intecil.cl
ITC SPA.	78.204.620-9	Calle Riquelme N°20, Sector Arenal	Talcahuano	(41) 2549369	empresaitc@empresaitc.cl
Servicios de Ingeniería SINCO Ltda.	78.355.760-6	Vergara N° 1037	Con - Cón	(32) 2811051	sinco@sincoingenieria.cl
S-INTEC	76.080.150-k	Clarencia N° 893	Con - Cón	(32) 2811298	intec@s-intec.cl
SITEC LTDA.	78.648.550-9	Avda. Cristóbal Colón N° 1801	Talcahuano	(41) 2558829	sitec.calidad@gmail.com
STI S.A.	96.584.880-0	Avda. José Arrieta N°6100	La Reina	(22) 6516310	sti@stisa.cl
VIGNOLA ING. IND. LTDA.	76.080.625-0	Hoevel N°4427	Quinta Normal	(96) 5233300 (22) 4336213	ndt@vignola.cl

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 25 de octubre de 2022