

CIRCULAR N° 8

INVITACIÓN A COTIZAR N° 5000003294

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TK 10001”

A todas las empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB Transporte S.A. y de acuerdo con lo estipulado en CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC aclaramos lo siguiente:

1. Se cuenta con planos constructivos del tanque??
R. No se tiene
2. Se cuenta con memoria de cálculo inicial?
R. No se tiene
3. Con que información YPFB quiere que se elaborare los planos de diseño del piso, memorias, etc.?
R. Con la del diseño final del relevamiento que se realizó durante la inspección
4. Se aceptara el uso de tecnologías como el escáner laser 3d para el relevamiento y generación de planos AS-buid, hay la posibilidad de realizar el escaneo del piso para poder generar dichos planos.
R. Está definido en el TDR
5. Al ser una reparación mayor el cambio del piso se debería considerar una prueba hidrostática?
R. El tanque será liberado mediante otros ensayos, no se considera la opción de prueba hidrostática.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz de la Sierra, 26 de octubre de 2022