



CIRCULAR N° 2

INVITACIÓN A COTIZAR SIMPLE N° 5000003743

**“ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABEZALES
DE ESPUMA - TK 102 TERMINAL SANTA CRUZ ”**

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS DE LA ICS**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

CONSULTA 1

-Cuál sería el espesor de la chapa de las cámaras de espuma a considerar en caso de que haya que fabricar nuevas sin poder reparar por soldadura?

RESPUESTA 1

El espesor de la chapa (ASTM A-36) a considerar es 3/16” (4,4 mm).

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 11 de mayo de 2023