

**CIRCULAR N° 2**

**INVITACIÓN N° 5000004070  
“ADQUISICIÓN ENGRANAJES VOITH Y RODAMIENTOS PVT”**

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

**ACLARACIONES**

1. En la Descripción se indica 3.623-10828 y en el Numero de parte actual se indica 3.625-10828.

N°	DESCRIPCIÓN	N° PARTE ACTUAL
1	HELICAL GEAR 1, PART:001-004, CASE -HARDENING STEEL (SET OF TOOTING)según SPARE PARTS:3.623-10828	Corona-Incrementador: 001-004; Plano:3.625-10828
2	BEVEL PINION, PART:001-014, CASE-HARDENIG STEEL (SET OF TOOTING)según SPARE PARTS:3.623-10828	Piñón-Incrementador de velocidad: 001-014; Plano:3.625-10828
9	HELICAL GEAR 1, PART:001-004, CASE -HARDENING STEEL (SET OF TOOTING)según SPARE PARTS:3.623-10829	Corona-Reductor : 001-004; Plano:3.625-10829
10	BEVEL PINION, PART:001-014, CASE-HARDENIG STEEL (SET OF TOOTING)según SPARE PARTS:3.623-10829	Piñón-Reductor: 001-014; Plano:3.625-10829

Favor confirmarnos cuál de los dos es el número de parte requerido, estaré atenta a sus comentarios.

**Resp.-**

**INCREMENTADOR DE VELOCIDAD:**

Número de plano – Spare Parts: 3.636-10828

HELICAL GEAR 1, Número de Parte: PART:001-004, CASE –HARDENING STEEL (SET OF TOOTIG)

BEVEL PINION, Número de parte: PART: 001-014, CASE HARDENING STEEL (SET OF TOOTING)

**REDUCTOR DE VELOCIDAD:**

Número de plano – Spare Parts: 3.636-10829

HELICAL GEAR 1, Número de Parte: PART:001-004, CASE –HARDENING STEEL (SET OF TOOTIG)

BEVEL PINION, Número de parte: PART: 001-014, CASE HARDENING STEEL (SET OF TOOTING)

**Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.**

**Santa Cruz, 26 de octubre de 2023**