



Transporte S.A.

**CIRCULAR N° 1**  
**INVITACION A COTIZAR N° 5000004071**  
**“ADQUISICIÓN REPUESTOS AJAX DE ALTA**  
**ROTACIÓN”**

A todas las Empresas interesadas:


En atención a lo estipulado en la Cláusula 9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS de la Invitación a Cotizar, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

1. Agradecemos revisar los siguientes números de parte, indicados en su planilla, los cuales no corresponde a números de parte de AJAX.

19	EMPAQ NP:V1772A	DPC-360-600-800	V1772A	1	UN
20	RETEN NP:2681122	DPC-360-600-800	2681122	1	UN

R: Los 2 ítems mencionados son parte de la bomba que tiene número de parte AJAX BM-11531-A. En el manual de partes original provisto por AJAX está el despiece de dicha bomba donde figuran los 2 ítems observados (Ítems 38 y 49 de la figura).

Description
Casing
Casing Ring
Impeller ✓
Casing Gasket
Adapter
Shaft ✓
Shaft Sleeve ✓
Bearing, Inboard ✓
Bearing, Outboard ✓
Frame
Bearing Lock Nut
Impeller washer
Impeller Lock Screw
Impeller Key
Bearing Cover, Outboard
Shaft Sleeve Gasket
Deflector
Coupling Key
Bearing Cover Seal, Outboard
Grease Retainer, Inboard
Mechanical Seal



Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 18 de octubre de 2023