



CIRCULAR No. 1

INVITACIÓN N° 5000004172

“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UGE1-CUMINS GTA12-TOP END - SAYARI”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. Favor la siguiente consulta en referencia al Proceso de Cotización de acuerdo al asunto.

1.1 solicitamos favor poder revisar estos números de partes (subrayados con amarillo) ya que todos nuestros proveedores nos indican que SON ERRONEOS O DESCONOCIDOS EN EL SISTEMA DE CUMMINS

N°	DESCRIPCIÓN	N° PARTE ACTUAL
1	EMPAQ NP:108692	108692
2	ANILLO NP:162127	162127
<u>3</u>	<u>ROTADOR NP:90210009</u>	<u>EAT 90210009</u>
4	TORNILLO NP:147389	147389
<u>5</u>	<u>ASIENTO NP:90210020</u>	<u>EAT 90210020</u>
<u>6</u>	<u>EMPAQ NP:CLV-90210030</u>	<u>CLV 90210030</u>
<u>7</u>	<u>RESORTE NP:90210010</u>	<u>CLV 90210010</u>
8	EJE NP:112719	112719**3050394
<u>9</u>	<u>BOLA NP:CWS</u>	<u>CWS</u>
<u>10</u>	<u>V DIADMISSION NP:90210008</u>	<u>CLV 90210008**3228064</u>
11	ESPACIADOR NP:67520-1	67520-1
12	SELLO NP:3028294	3028294**3609826**4026307
13	SET, SINGLE HEAD NP: 3802077	3802077**PC-3802077
14	GASKET NP: 132977, 142234	132977**3020943**142234

R.- si efectivamente los números de parte publicados en la matriz de evaluación son los correctos

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente circular

Santa Cruz, 13 de septiembre de 2023