



Transporte S.A.

**TÉRMINOS DE REFERENCIA
REPARACIÓN TURBINA DE LA MANEJADORA DEL COMEDOR**

Gestión 2024

1. ANTECEDENTES

YPFB Transporte S.A. requiere contratar a una empresa especializada en la reparación de turbina, misma que deberá ser entregada en la oficina central de YPFB Transporte S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Km 7 ½ Doble vía la guardia).

El tiempo máximo para la reparación será de 30 días calendario, una vez recibida la Orden de Servicio.

2. OBJETIVO

Reparación de 1 turbina de la manejadora del comedor de la Oficina de YPFB Transporte S.A.

3. ALCANCE DEL REQUERIMIENTO

A continuación, el detalle de lo requerido:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
52	Alabes nuevos de 15" material acero Inox SAE 304	Pieza
2	Aros laterales de sujeción para alabes en Inox 304	Pieza
2	Enderezar y reparar platos centrales	Pieza
1	Enderezar y alinear eje	Pieza
1	Balanceo dinámico	Pieza
1	Armar conjunto	Pieza
	Detalle del Servicio: Material del conjunto rotor, acero inoxidable SAE 304 Balanceo dinámico bajo norma ISO 1940, grado 2.5 Velocidad de servicio 1440 r.p.m. Tiempo de garantía, 2 años	

(Imagen de la turbina que está en mal estado)



NOTA: La empresa proponente debe presentar un certificado de garantía de por lo menos 2 años por defectos de fabricación.

4. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La propuesta técnica debe contener el siguiente Formato:

- a) Formato E-1: Oferta Técnica

5. PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo para la turbina es de 30 días calendario una vez recibida la Orden de Servicio.

6. FORMA DE EVALUACIÓN

El método de selección y adjudicación será el precio evaluado más bajo y que cumpla lo requerido en la Matriz de Evaluación.