

TD-001  
TABLERO DE  
DISTRIBUCIÓN

RESERVA TRIFASICA

RESERVA TRIFASICA

Nota 1

NOTAS GENERALES

Notas:

1. Para ver detalles del conexionado interno del Tablero TD-001, referirse a los Documentos:
- SC-E30-EL-01-03-23 de 39
  - SC-E30-EL-01-03-24 de 39
  - SC-E30-EL-01-03-25 de 39.

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses

REVISOR 1: Jafeth Acha

REVISOR 2: Walter Escobar

REVISOR 3: Álvaro Castro


**CONTRATISTA**

GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña

REVISOR 1: Wilbert Mendez

REVISOR 2: Jorge Medrano

REVISOR 3: Rudy Monasterio

09/Sep/24	S.J. Togo	R. Monasterio	J. Medrano	F. Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	J. Marca	R. Monasterio	W. Chavez	F. Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.
FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	APROBÓ	REV.Nº	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
 <b>Transporte S.A.</b>						Ubicación:	
						<b>Colpa-Bélgica (SCZ)</b>	
Proyecto:						Escala:	
<b>Ingeniería y Construcción para el Proyecto</b> <b>Estación de Compresión Colpa Fase I</b>						<b>S/E</b>	
Título del Plano:						Formato:	
<b>Diagrama de Conexionado</b> <b>Tablero TD-001 - Plano Nº 1</b>						<b>A3 : 420 mm x 297 mm</b>	



Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo  
+591-3-3529270  
+591-3-3523713

<http://www.bolinter.com>  
bolinter@bolinter.com