



Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo

+591-3-3529270

+591-3-3523713

http://www.bolinter.com

bolinter@bolinter.com

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SC-E30-IC-01-05-02 de 02Layout General de Distribución del Sistema Fire & Gas

SIMBOLOGIA

xx-xx-xx

xx-xx-xx

xxx+
xxxx-

BORNE PORTAFUSIBLE

BORNE DE PASO

BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO

CABLE DE INSTRUMENTACIÓN

CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP

CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.:Ivan Meneses

REVISOR 1:Jafeth Achá

REVISOR 2:Walter Escobar

REVISOR 3:Álvaro Castro

BOLINTER LTDA

GERENTE DE PROY.:Franklin Argandoña

REVISOR 1:Wilbert Mendez

REVISOR 2:Jorge Medrano

REVISOR 3:Rudy Monasterio

09/Sep/24

SJ.Togo

R.Monasterio

J.Medrano

F.Argandoña

1

Conforme a Obra

Bolinter Ltda.

07/May/24

V. Lopez

R.Monasterio

W. Chavez

F.Argandoña

0

Aprobado para Construcción

Bolinter Ltda.

FECHA

DIBUJO

Calidad

Técnico

REVISOR

APROBÓ

REV.N°

DESCRIPCIÓN

EMPRESA

YPFB

Transporte S.A.

Ubicación:Colpa - Belgica (SCZ)

Etapa:Conforme a Obra

Código:SC-E30-IC-01-03-26 de 93

Proyecto:Ingeniería y Construcción para el proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I

Escala:S/E

Título del Plano:Diagrama de Lazo Sistema de Seguridad Señal Discreta [DI-02-1]

Formato:Tabloide: 279 mm x 432 mm