



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|--------------|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|--|
| <div><div><div>Bolinter</div><div>Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo +591-3-3529270 +591-3-3523713 http://www.bolinter.com bolinter@bolinter.com</div></div></div> | DOCUMENTOS DE REFERENCIA | | YFPB TRANSPORTE S.A. | | 09/Sep/24 | | SJ.Togo | R.Monasterio | J.Medrano | F.Argandoña | 1 | Conforme a Obra | Bolinter Ltda. | | |
| | SC-E30-IC-01-05-02 de 02 Layout General de Distribución del Sistema Fire & Gas | | GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses | | 07/May/24 | | V. Lopez | R.Monasterio | W. Chavez | F.Argandoña | 0 | Aprobado para Construcción | Bolinter Ltda. | | |
| | SIMBOLOGIA | | REVISOR 1: Jafeth Achá | | FECHA | | DIBUJO | Calidad | Técnico | REVISOR | APROBÓ | REV.N° | DESCRIPCIÓN | EMPRESA | |
| | <div><div><div>xx-xx-xx</div><div>xx-xx-xx</div><div>xxxx+ xxxx-</div></div><div><div>BORNE PORTAFUSIBLE</div><div>BORNE DE PASO</div><div>BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO</div><div>CABLE DE INSTRUMENTACIÓN</div><div>CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP</div><div>CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP</div></div></div> | | REVISOR 2: Walter Escobar | | YFPB Transporte S.A. | | Ubicación: Colpa - Belgica (SCZ) | | Etapa: Conforme a Obra | | Código: SC-E30-IC-01-03-41 de 93 | | Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm | | |
| | | | REVISOR 3: Álvaro Castro | | BOLINTER LTDA | | Proyecto: Ingeniería y Construcción para el Proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I | | Título del Plano: Diagrama de Lazo Sistema de Seguridad Señal Discreta [DO-02-1] | | | | | | |
| | | GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña | | REVISOR 1: Wilbert Mendez | | | | | | | | | | | |
| | | | | REVISOR 2: Jorge Medrano | | | | | | | | | | | |
| | | | | REVISOR 3: Rudy Monasterio | | | | | | | | | | | |