



<div>Bolinter</div> <div>Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo +591-3-3529270 +591-3-3523713 http://www.bolinter.com bolinter@bolinter.com</div>	DOCUMENTOS DE REFERENCIA		YPFB TRANSPORTE S.A.															
	1. SC-E30-IC-01-18-01 de 01 ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN		GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses		09/Sep/24 S.J. Togo R.Monasterio J. Medrano F.Argandoña 1 Conforme a Obra Bolinter Ltda.													
			REVISOR 1: Jafeth Achá		07/May/24 V. Lopez R.Monasterio W. Chavez F.Argandoña 0 Aprobado para Construcción Bolinter Ltda.													
			REVISOR 2: Walter Escobar		FECHA DIBUJO Calidad REVISOR Técnico APROBÓ REV.N° DESCRIPCIÓN EMPRESA													
			REVISOR 3: Álvaro Castro															
SIMBOLOGIA		BOLINTER LTDA				Ubicación:		Colpa-Bélgica (SCZ)										
<div>CABLE ETHERNET</div> <div>CABLE MODBUS RS-232</div> <div>FIBRA OPTICA</div>		GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña		Proyecto:		Etapas:		Códigos:										
		REVISOR 1: Wilbert Mendez		Ingeniería y Construccion Para el Proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I		Conforme a Obra		SC-E30-IC-01-08-02 de 06										
		REVISOR 2: Jorge Medrano		Título del Plano:				Escala:		s/e								
		REVISOR 3: Rudy Monasterio		Diagrama Conexionado SW-02-R Gabinete de Comunicación				Formato:		Tabloide: 279 mm x 432 mm								