

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA COMPRESOR HITACHI - CHILLER 1

NRO REQUERIMIENTO									PROPONENTE		CRITERIO DE ACEPTACIÓN		
1	Cotización de ítems de la marca ACCS para compresores HITACHI y número de parte según requerimiento o su reemplazo en la misma marca.									CUMPLE / NO CUMPLE		Cotiza ítems de la marca y número de parte requerido	
	N°	COD SAP	DESCRIPCIÓN	MARCA	NÚMERO DE PARTE	MODELO DE COMPRESOR	CANTIDAD	UM					
	1	11021091	GASKET TERMINAL PLATE ASSEMBLY P/N GSK1A04A - HITACHI	ACCS	GSK1A04A	HITACHI - 5005SC-Z	2	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
	2	11021092	GASKET - SIDE COVER P/N GSK1A09B - HITACHI	ACCS	GSK1A09B	HITACHI - 5005SC-Z	2	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
	3	11021093	GASKET MOTOR COVER 2 SERIES P/N GSK1A05A - HITACHI	ACCS	GSK1A05A	HITACHI - 5002SC-Z	2	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
	4	11021094	GASKET MOTOR COVER 5 SERIES P/N GSK1A05B - HITACHI	ACCS	GSK1A05B	HITACHI - 5005SC-Z	2	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
	5	11021095	GASKET PROTECTOR TERMINAL P/N GSK1A22B - HITACHI	ACCS	GSK1A22B	HITACHI - 5005SC-Z	2	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
	6	11008321	GASKET SOLENOIDE VALVE P/N GSK1A17A - HITACHI	ACCS	GSK1A17A	HITACHI - 5005SC-Z	6	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
	7	11021096	GASKET OIL STRAINER COVER P/N GSK1A03B - HITACHI	ACCS	GSK1A03B	HITACHI - 5005SC-Z	8	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
	8	11021097	GASKET DISCHARGE HOUSING P/N GSK1A20A - HITACHI	ACCS	GSK1A20A	HITACHI - 5005SC-Z	4	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
	9	11021098	GASKET SEALED FLANGE P/N GSK1A10B - HITACHI	ACCS	GSK1A10B	HITACHI - 5005SC-Z	2	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
	10	11021099	UNLOADER PIPING SHORT P/N UNP1A01A-SHORT - HITACHI	ACCS	UNP1A01A-SHORT	HITACHI - 5005SC-Z	1	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
	11	11008763	UNLOADER PIPING LONG P/N UNP1A01A-LONG - HITACHI	ACCS	UNP1A01A-LONG	HITACHI - 5005SC-Z	1	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
	12	11021100	SLIPPER RING REPLACEMENT KIT (W/OIL) P/N KIT1A27A - HITACHI	ACCS	KIT1A27A	HITACHI - 5002SC-Z	2	KIT	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud			
2	Los repuestos tienen que ser nuevos y contar con garantía de fábrica.									CUMPLE / NO CUMPLE		Confirma que son repuestos nuevos y con garantía de fábrica	
3	Plazo de entrega menor o igual a 100 días calendario.									CUMPLE / NO CUMPLE		Plazo de entrega menor o igual a 100 días calendario	
4	Condición de entrega DDP Almacén Central Santa Cruz YPFB Transporte S.A. (Descargado en sitio)									CUMPLE / NO CUMPLE		Confirma condición de entrega DDP Almacén Central Santa Cruz de YPFB Transporte S.A.	
RESULTADO									HABILITADA / NO HABILITADA				