



Transporte S.A.

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS RECIPROCANTES (2DA)

NRO	REQUERIMIENTO						PROONENTE	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	Cotización de ítems de la marca y número de parte según requerimiento o su reemplazo en la misma marca. La adjudicación del requerimiento se realizará por lotes.						CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítems de la marca y número de parte requerido
LOTE 1 ITEM MARCA TEADIT								
Nº	CÓD ARTÍCULO SAP	DESCRIPCIÓN	MARCA	NUMERO DE PARTE	CANTIDAD	UM		
1	11003378	EMPAQ NP:EMP-2019-5/8"	TEADIT	EMP-2019-5/8"	32	KG	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
2	11007538	EMPAQ 5/8" HI QUIMGAX-2043	TEADIT	QUIMGAX-2043-5/8"	10	KG	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
3	17003154	EMPAQ 5/8" NP:EMP-2202-5/8"	TEADIT	EMP-2202-5/8"	14	KG	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
LOTE 2 ITEMS MARCA GASO								
Nº	CÓD ARTÍCULO SAP	DESCRIPCIÓN	MARCA - MODELO BOMBA	NUMERO DE PARTE	CANTIDAD	UM		
4	11019364	FLUID END PACKING NP: GAS-102567-000	GASO 1742	GAS-102567-000	6	KIT	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
2	Los repuestos deben ser nuevos, originales y contar con garantía de fábrica.						CUMPLE / NO CUMPLE	Confirma que son repuestos nuevos, originales y con garantía de fábrica
3	Plazo de entrega menor o igual a 120 días calendario.						CUMPLE / NO CUMPLE	Plazo de entrega menor o igual a 120 días calendario
4	Condición de entrega DDP Almacén Central Santa Cruz YPFB Transporte S.A. (Descargado en sitio)						CUMPLE / NO CUMPLE	Confirma condición de entrega DDP Almacén Central Santa Cruz de YPFB Transporte S.A.
RESULTADO							HABILITADA / NO HABILITADA	