



Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo
+591-3-3529270
+591-3-3523713

<http://www.bolinter.com>
bolinter@bolinter.com

NOTAS GENERALES

YPFB TRANSPORTE S.A.	
GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses	
REVISOR 1: Jafeth Acha	
REVISOR 2: Walter Escobar	
REVISOR 3: Álvaro Castro	
CONTRATISTA	
GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña	
REVISOR 1: Wilbert Mendez	
REVISOR 2: Jorge Medrano	
REVISOR 3: Rudy Monasterio	

09/Sep/24	S.J. Togo	R. Monasterio	J. Medrano	F. Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	J. Marca	R. Monasterio	W. Chavez	F. Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.
FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
 Transporte S.A.				Ubicación: Colpa-Bélgica (SCZ)			
Proyecto: Ingeniería y Construcción para el Proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I				Etapas: Conforme A Obra		Código: SC-E30-EL-01-03-29 de 39	
				Escala: S/E			
Título del Plano: Circuito de Potencia Tablero TD-001 (F5, F6, F7, F9, F11, F13, F15, F16)				Formato: A3 : 420 mm x 297 mm			