



Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo  
+591-3-3529270  
+591-3-3523713

<http://www.bolinter.com>  
[bolinter@bolinter.com](mailto:bolinter@bolinter.com)

NOTAS GENERALES

YPFB TRANSPORTE S.A.	
GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses	
REVISOR 1: Jafeth Acha	
REVISOR 2: Walter Escobar	
REVISOR 3: Álvaro Castro	
CONTRATISTA	
GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña	
REVISOR 1: Wilbert Mendez	
REVISOR 2: Jorge Medrano	
REVISOR 3: Rudy Monasterio	

09/Sep/24	S.J. Togo	R. Monasterio	J. Medrano	F. Argandoña	1	Conforme a Obra		Bolinter Ltda.
07/May/24	J. Marca	R. Monasterio	W. Chavez	F. Argandoña	0	Aprobado para Construcción		Bolinter Ltda.
FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN		EMPRESA
				Ubicación: Colpa-Bélgica (SCZ)				
				Etapa: Conforme A Obra		Código: SC-E30-EL-01-03-34 de 39		
Proyecto:				Ingeniería y Construcción para el Proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I			Escala: S/E	
Título del Plano:				Circuito de Potencia Tablero TD-002 (F6, F7, F8, F9, F10, F11)			Formato: A3 : 420 mm x 297 mm	