



NOTAS GENERALES

- Notas:
2.- Relé de Control para conmutar la iluminación de Emergencia instalado dentro de Tablero TDR-002.
3.- Contactor K1M, para conmutación de Iluminación de Emergencia.

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo
+591-3-3529270
+591-3-3523713

<http://www.bolinter.com>
bolinter@bolinter.com

YPFB TRANSPORTE S.A.	
GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses	
REVISOR 1: Jafeth Acha	
REVISOR 2: Walter Escobar	
REVISOR 3: Álvaro Castro	
CONTRATISTA	
GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña	
REVISOR 1: Wilbert Mendez	
REVISOR 2: Jorge Medrano	
REVISOR 3: Rudy Monasterio	

09/Sep/24	S.J. Togo	R. Monasterio	J. Medrano	F. Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	J. Marca	R. Monasterio	W. Chavez	F. Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.
FECHA	DIBUJO	Calidad REVISOR	Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
 Transporte S.A.					Ubicación: Colpa-Bélgica (SCZ)		
					Etapa: Conforme a Obra		Código: SC-E30-EL-01-03-36 de 39
Proyecto:		Ingeniería y Construcción para el Proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I				Escala: S/E	
Título del Plano:		Circuito de Potencia Tablero TDR-002 (F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13)				Formato: A3 : 420 mm x 297 mm	