

Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo
+591-3-3529270
+591-3-3523713

http://www.bolinter.com
bolinter@bolinter.com

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SC-E30-IC-01-05-02 de 02 Layout General Distribución Sistema Fire & Gas

SIMBOLOGIA

	BORNE PORTAFUSIBLE		BORNE DE PASO		BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN		CABLE DE TIERRA GABINETE ESD/SCP		CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses

REVISOR 1: Jafeth Achá

REVISOR 2: Walter Escobar

REVISOR 3: Álvaro Castro


BOLINTER LTDA

GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña

REVISOR 1: Wilbert Mendez

REVISOR 2: Jorge Medrano

REVISOR 3: Rudy Monasterio

09/Sep/24	I. Pabón	R.Monasterio	J. Medrano	F.Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	V. Lopez	R.Monasterio	W. Chavez	F.Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.
FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
					Ubicación: Colpa - Belgica (SCZ)		
					Etapas: Conforme a Obra		Código: SC-E30-IC-01-03-07 de 93
Proyecto: Ingeniería y Construcción para el Proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I					Escala: S/E		
Título del Plano: Diagrama de Conexionado Sistema de Seguridad Salida Discreta [DO-01]					Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm		