



Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo

+591-3-3529270

+591-3-3523713

http://www.bolinter.com

bolinter@bolinter.com

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
SC-E30-IC-01-05-02 de 02	Layout General Distribución Sistema Fire & Gas
SIMBOLOGIA	
<div><div><div><div>xx-xx-xx</div><div>BORNE PORTAFUSIBLE</div></div><div><div>xx-xx-xx</div><div>BORNE DE PASO</div></div><div><div>xxx-xxx</div><div>BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO</div></div><div><div></div><div>CABLE DE INSTRUMENTACIÓN</div></div><div><div></div><div>CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP</div></div><div><div></div><div>CABLE DE TIERRA GABINETE ESD/SCP</div></div><div><div></div><div>CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP</div></div></div><div><div><div><div>14</div><div>R-X</div><div>A1</div></div><div><div>14</div><div>R-X</div><div>A2</div></div></div><div>RELE</div></div></div>	

YPFB TRANSPORTE S.A.	
GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses	
REVISOR 1: Jafeth Achá	
REVISOR 2: Walter Escobar	
REVISOR 3: Álvaro Castro	
BOLINTER LTDA	
GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña	
REVISOR 1: Wilbert Mendez	
REVISOR 2: Jorge Medrano	
REVISOR 3: Rudy Monasterio	

09/Sep/24	I. Pabón	R.Monasterio	J. Medrano	F.Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.	
07/May/24	V. Lopez	R.Monasterio	W. Chavez	F.Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.	
FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	REVISOR	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
<div><div><div><div>YPFB</div></div><div>Transporte S.A.</div></div></div> <div>Ubicación: Colpa - Belgica (SCZ)</div> <div>Etapa: Conforme a Obra</div> <div>Código: SC-E30-IC-01-03-08 de 93</div> <div>Proyecto: Ingeniería y Construcción para el Proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I</div> <div>Escala: S/E</div> <div>Título del Plano: Diagrama de Conexionado Sistema de Seguridad Salida Discreta [DO-02]</div> <div>Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm</div>								