



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|----------|--------------|------------|-------------|--------|----------------------------|----------------|---------|
| <div><div><div>Bolinter</div></div><div><div>Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo</div><div>+591-3-3529270</div><div>+591-3-3523713</div></div><div><div>http://www.bolinter.com</div><div>bolinter@bolinter.com</div></div></div> | DOCUMENTOS DE REFERENCIA | | YPFB TRANSPORTE S.A. | | 09/Sep/24 | | I. Pabón | R.Monasterio | J. Medrano | F.Argandoña | 1 | Conforme a Obra | Bolinter Ltda. | |
| | | | GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses | | 07/May/24 | | V. Lopez | R.Monasterio | W. Chavez | F.Argandoña | 0 | Aprobado para construcción | Bolinter Ltda. | |
| | SIMBOLOGIA | | REVISOR 1: Jafeth Achá | | FECHA | | DIBUJO | Calidad | Técnico | REVISOR | APROBÓ | REV.N° | DESCRIPCIÓN | EMPRESA |
| | <div><div><div><div>xx-xx-xx</div></div><div>BORNE PORTAFUSIBLE</div></div><div><div><div>xx-xx-xx</div></div><div>BORNE DE PASO</div></div><div><div><div>xxx+xxxx</div></div><div>BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO</div></div><div><div><div>—</div></div><div>CABLE DE INSTRUMENTACIÓN</div></div><div><div><div>—</div></div><div>CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP</div></div><div><div><div>—</div></div><div>CABLE DE TIERRA GABINETE ESD/SCP</div></div><div><div><div>—</div></div><div>CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP</div></div></div> | | REVISOR 2: Walter Escobar | | <div><div><div><div>YPFB</div></div><div>Transporte S.A.</div></div><div>Ubicación: Colpa - Belgica (SCZ)</div><div>Etapa: Conforme A Obra</div><div>Código: SC-E30-IC-01-03-73 de 93</div><div>Proyecto: Ingeniería y Construcción para el proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I</div><div>Formato: S/E</div><div>Título del Plano: Diagrama de Conexionado Entradas Analógicas UCG-01 [AI-02] - 2</div><div>Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm</div></div> | | | | | | | | | |
| | | | REVISOR 3: Álvaro Castro | | | | | | | | | | | |
| | | | BOLINTER LTDA | | | | | | | | | | | |
| | | GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña | | | | | | | | | | | | |
| | | REVISOR 1: Wilbert Mendez | | | | | | | | | | | | |
| | | REVISOR 2: Jorge Medrano | | | | | | | | | | | | |
| | | REVISOR 3: Rudy Monasterio | | | | | | | | | | | | |