



CIRCULAR N° 1

ICS 500005817 “MANTENIMIENTO CENTRO DE DATOS”

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en la IC, Numeral 9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

CONSULTA N°1

1. Buenos días Sr. Francisco, Con respecto a la licitación 500005817 “Mantenimiento de Centro de Datos”, durante la visita realizada se observó que las paredes requieren trabajos de pintado. Agradeceremos que nos puedan confirmar si este trabajo se va a realizar para tomar en cuenta en la cotización.

Respuesta. - Con respecto al pintado de las paredes, comunicar que no está contemplado en el alcance de este servicio.

2. Asimismo, revisando la documentación de la licitación, no logramos encontrar la planilla de cotización. Solicitamos cordialmente nos puedan facilitar dicha planilla para la correcta presentación de nuestra propuesta.

Respuesta. - Con respecto a la planilla de cotización, comunicar que no se requiere ya que deben cotizar directamente en los campos del ERP.

CONSULTA N°2

1. Durante la visita a obra se indicó que se debe realizar el cambio de las gomas dañadas del piso de las baldosas perforadas. Sin embargo, al momento de cotizar el material, el proveedor nos informa que las gomas vienen instaladas de fábrica junto con las baldosas, por lo que no es posible adquirir únicamente las gomas de manera independiente. En ese sentido, en las áreas donde se requiera el cambio de goma, sería necesario reemplazar la baldosa completa. confirmar si procedemos de esa manera.

Respuesta. - No, solo reemplazar las baldosas en la cantidad solicitada.

2. confirmar si la baldosa a reemplazar es del mismo diseño y color, envío adjunto fotografía.

Respuesta. - Los proveedores en su visita tomaron fotografías del sitio donde se realizarán los trabajos de mantenimiento, incluyendo la loza del piso, solamente considerar que los orificios deben ser de mayor diámetro que los actuales, acorde a lo indicado en la visita de inspección.



3. En el punto 2 de los Términos de Referencia se menciona como alcance del servicio: **“Inspección y mantenimiento general del área del Data Center”**. Agradeceríamos si pudieran brindarnos un mayor detalle sobre el alcance de esta actividad, indicando qué trabajos específicos implica, a fin de considerarlos adecuadamente dentro de la cotización.

Respuesta. - Al finalizar el trabajo deben presentar un informe final de actividades, donde, en Conclusiones deben detallar el resultado final de las tareas de mantenimiento realizadas y en Recomendaciones detallar actividades de mantenimiento, que el proveedor haya observado, que no se han contemplado en este servicio y que considere necesarias, según mejores prácticas.

2. ALCANCE DEL SERVICIO

La propuesta deberá contemplar, como mínimo, los siguientes ítems:

Item	Descripción	Cantidad
1	ADECUACIÓN PISO TÉCNICO - DATA CENTER PRINCIPAL CAMBIO DE 10 BALDOSAS MICROPERFORADAS REAJUSTE Y CAMBIO DE PERNOS DE SOPORTE DEL PISO TÉCNICO LIMPIEZA DE PISO TECNICO 44m ² LIMPEZA GENERAL DEL DATA CENTER PRINCIPAL 44m ² CAMBIO DE GOMAS SELLADORAS DE PISO INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ÁREA DEL DATA CENTER	1
2	ADECUACIÓN PISO TÉCNICO - DATA CENTER RESPALDO REAJUSTE Y CAMBIO DE PERNOS DE SOPORTE DEL PISO TÉCNICO LIMPIEZA DE PISO TECNICO 44m ² LIMPEZA GENERAL DEL DATA CENTER DE RESPALDO 44m ² CAMBIO DE GOMAS SELLADORAS DE PISO INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ÁREA DEL DATA CENTER	1

El proveedor debe proporcionar mínimamente el siguiente material para el servicio requerido:

Material	cantidad mínima	Unidad
DATA CENTER PRINCIPAL		
TORNILLO DE ENCARNE #8 X 41MM	350	Unidades
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PLATEADA	3,50	Litros
THINNER	1,00	Litros
PISO TÉCNICO TIPO LOZA 60X60 PERFORADO AL 45% BLANCO (BALDOSAS MICROPERFORADAS PARA REALIZAR EL CAMBIO)	10	Unidades
GOMAS SELLADORAS DE PISO (Cantidad Necesaria)	1	Unidades
DATA CENTER DE RESPALDO		



Transporte S.A.

4. En términos de referencia se menciona el material "**gomas selladoras de piso**" Solicitamos nos indique en qué parte del piso serán utilizados, si nos pueden brindar mayor información adicional del material. adjunto fotografía.

Respuesta. - Se refiere a las gomas entre lozas. (mencionadas en la consulta 1)

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 25 de mayo de 2026.