

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOR CAT D342 EL ROSAL

NRO REQUERIMIENTO								PROPONENTE	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	Cotización de ítems de la marca CATERPILLAR y número de parte según requerimiento o su reemplazo en la misma marca.							CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítems de la marca y número de parte requerido
	N°	CÓD SAP	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	MODELO - SERIE MOTOR	CANTIDAD	UM		
	1	11002324	PLACA NP:7W-0513	7W-0513	G3412 - SERIE 6ZM00255	2	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
	2	11003789	CUERPO NP:7W-0512	7W-0512	G3412 - SERIE 6ZM00255	2	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
	3	11004682	RODAMIENTO BOLA NP:8T-0727	8T-0727	G3412 - SERIE 6ZM00255	8	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
	4	11006602	PLACA NP:7W-0511	7W-0511	G3412 - SERIE 6ZM00255	2	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
	5	11019242	LUBRICADOR NP:119-6284, 4L-3124, 4N-7556	119-6284	G3412 - SERIE 6ZM00255	5	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
	6	11020941	GEAR (145T) NP: 8N-0003, 7B-6255	8N-0003	D342 - SERIE 31B2187	1	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
2	Los repuestos tienen que ser nuevos, originales y contar con garantía de fábrica.							CUMPLE / NO CUMPLE	Confirma que son repuestos nuevos, originales y con garantía de fábrica
3	Plazo de entrega menor o igual a 50 días calendario.							CUMPLE / NO CUMPLE	Plazo de entrega menor o igual a 90 días calendario
4	Condición de entrega DDP Almacén Central Santa Cruz YPFB Transporte S.A. (Descargado en sitio)							CUMPLE / NO CUMPLE	Confirma condición de entrega DDP Almacén Central Santa Cruz de YPFB Transporte S.A.
RESULTADO								HABILITADA / NO HABILITADA	