



Transporte S.A.

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

ADQUISICIÓN REPUESTOS DRESSER RAND - SIEMENS

NRO	REQUERIMIENTO						PROONENTE	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	Cotización de ítems de la marca DRESSER RAND y número de parte según requerimiento o su reemplazo en la misma marca.						CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítems de la marca y número de parte requerido
Nº	COD SAP	DESCRIPCIÓN	MODELO - SERIE DE COMPRESOR	NÚMERO DE PARTE	CANTIDAD	UM		
1	11011011	PLATO D/V NP:H59260A	3.5AVIP4-1 Series: 3VAF138	H59260A	20	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
2	11008572	RESORTE NP:PP1146NB	3.5AVIP4-1 Series: 3VAF138	PP1146NB	112	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
3	11007622	ANILLO D/PISTON NP:KAVP0421	3.5AVIP4-1 Series: 3VAF138	KAVP0421	33	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
4	11008354	FILTRO NP:WAWP0001	3.5AVIP4-1 Series: 3VAF138	WAWP0001	4	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
5	11009374	EMPAQ NP:MA-208	KOC-2 Serie KOC 1175	MA-208	7	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
6	11009467	EMPAQ NP:MC13AS	KOC-2 Serie KOC 1175	MC13AS	1	UN	CUMPLE / NO CUMPLE	Cotiza ítem de acuerdo a solicitud
2	Los repuestos tienen que ser nuevos, originales y contar con garantía de fábrica.						CUMPLE / NO CUMPLE	Confirma que son repuestos nuevos, originales y con garantía de fábrica
3	Plazo de entrega menor o igual a 120 días calendario.						CUMPLE / NO CUMPLE	Plazo de entrega menor o igual a 120 días calendario
4	Condición de entrega DDP Almacén Central Santa Cruz YPFB Transporte S.A. (Descargado en sitio)						CUMPLE / NO CUMPLE	Confirma condición de entrega DDP Almacén Central Santa Cruz de YPFB Transporte S.A.
RESULTADO						HABILITADA / NO HABILITADA		