













ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA**

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
1	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hilux PLACA : 1874-ITX	2.694 cc	2008	216186	120.060,00	Estado general bueno, aire acondicionado defectuoso, tiene raspones y daños en la pintura. Desgaste de tapiz, requiere cambios de llantas y otros accesorios. <b>Motor funciona.</b>			
2	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hi-Lux PLACA : 1896-KNA	2.694 cc	2008	223607	113.100,00	Estado general regular, problema en el embrague, no engancha la caja, pérdidas de fluidos. Daños en la pintura, tapiz mal, llantas mal . Aire acondicionado no enfría. <b>Motor funciona.</b>			
3	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hi-Lux PLACA : 2487-HHN	2.694 cc	2010	240674	118.876,80	Estado general regular, puerta sin tapiz, problemas en vidrios laterales. Daños en la pintura. Desgaste de tapiz, requiere cambios de llantas. Aire acondicionado no enfría. <b>Motor funciona.</b>			
4	CLASE : Vagoneta MARCA : Mitsubishi TIPO : Montero PLACA : 1278-IRC	2.972 cc	2001	242796	79.274,40	Estado general regular. Sistema eléctrico en mal estado, tapiz regular, pintura muy deteriorada tablero dañado, y otros deterioros. <b>No se pudo arrancar el motor.</b>			

ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA**

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
5	CLASE : Jeep MARCA : Nissan TIPO : Patrol PLACA : 1075-FFF	4.200	1992	331490	52.478,40	Estado general regular. Pintura en mal estado, mangueras y plásticos resecos y algunos rotos. Puertas con tapiz deteriorado, chapa corroida, Interior y tablero muy deteriorados. <b>No se pudo arrancar el motor</b>			
6	CLASE : Vagoneta MARCA : Jeep TIPO : Cherokee PLACA : 1147-PBK	3.000	2000	225430	44.544,00	Estado general regular. Pintura en mal estado, motor en mal estado, compartimiento del motor con basura, interior muy sucio. <b>No se pudo arrancar el motor</b>			
7	CLASE : Camioneta MARCA : Mitsubishi TIPO : L-200 PLACA : 1283-KGR	2.400	2000	354180	56.097,60	Estado general regular. Pintura en mal estado, tapiz interior mal, tablero deteriorado, freno de mano duro, le falta accesorios menores, luces mal. <b>No se pudo arrancar el motor</b>			
8	CLASE : Camioneta MARCA : Mitsubishi TIPO : L-200 PLACA : 1283-KHU	2.400	2000	509745	56.097,60	Estado general regular. Pintura en mal estado, tapiz interior mal, tablero deteriorado, le falta accesorios menores. Presenta corrosión en algunas partes. <b>No se pudo arrancar el motor</b>			







ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA**

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
9	CLASE : Camioneta MARCA : Mitsubishi TIPO : L-200 PLACA : 1283-XNX	2.400	2000	315437	56.028,00	Estado general regular. Pintura en mal estado, tapiz interior mal, tablero deteriorado, guantera no cierra, le falta accesorios menores. <b>No se pudo arrancar el motor</b>			
10	CLASE : Camioneta MARCA : Mitsubishi TIPO : L-200 PLACA : 1299-IFD	2.400	2002	450303	59.786,40	Estado general regular. Pintura en mal estado, tapiz interior mal, luces mal, ventanillas no accionan, le falta accesorios menores. <b>No se pudo arrancar el motor</b>			
11	CLASE : Camioneta MARCA : Mitsubishi TIPO : L-200 PLACA : 1305-XLU	2.400	2003	457297	61.735,20	Estado general menos que regular. Pintura en mal estado, tapiz interior mal, luces no funcionan, botones de ventanillas mal, le falta accesorios menores. <b>No se pudo arrancar el motor.</b>			
12	CLASE : Camioneta MARCA : Chevrolet TIPO : Luv PLACA : 1399-FDU	3.200	2005	201127	66.955,20	Estado general malo, no arrancó el motor, tapiz interior deteriorado, pintura en mal estado, luces mal, tablero con daños y otros deterioros menores. <b>No se pudo arrancar el motor.</b>			

ANEXO 1

FICHA TÉCNICA

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
13	CLASE : Camioneta MARCA : Mitsubishi TIPO : L-200 PLACA : 1457-HGY	2.400	2006	224797	68.347,20	Estado general menos que regular, no arrancó el motor, tapiz mal, no tiene botones de accionamiento de ventanillas, interior deteriorado, pintura en mal estado, luces mal, tablero con daños y otros deterioros menores. <b>No se pudo arrancar el motor.</b>			
14	CLASE : Camioneta MARCA : Mitsubishi TIPO : L-200 PLACA : 1558-THB	2.400	2006	315804	70.296,00	Estado general menos que regular, no arrancó el motor, freno de mano muy duro, tapiz mal, interior deteriorado, pintura en mal estado, no accionan los vidrios de las puertas, freno de mano duro y otros deterioros menores. <b>No se pudo arrancar el motor.</b>			
15	CLASE : Motocicleta MARCA : Honda TIPO : CT-125 PLACA : 458-DIH	125	1987		4.663,20	Estado general malo, se encuentra muy deteriorada, sistema eléctrico no funciona, tapiz y pintura muy deteriorados. <b>No se pudo arrancar el motor</b>			
16	CLASE : Motocicleta MARCA : Yamaha TIPO : XT-350 PLACA : 772-TCF	350	2000		12.458,40	Estado general malo, se encuentra muy deteriorada, se encuentra sin cableado eléctrico, tapiz y pintura muy deteriorados. Motor de otra marca (RUDO). <b>No se pudo arrancar el motor.</b>			

ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA**

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
17	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hi-Lux PLACA : 2335-ZSB	2.694 cc	2009	285153	117.972,00	Estado general bueno, funciona todo, interior deteriorado, pintura en mal estado, tiene otros deterioros menores. Aire acondicionado no enfría. <b>Motor funciona.</b>			
18	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hi-Lux PLACA : 1874-IRN	2.694 cc	2008	362741	106.418,40	Estado general regular, interior deteriorado, stop izquierdo roto, daño en el guardabarros, puerta abollada, pintura en muy mal estado, luces bien, tiene otros deterioros menores. <b>No se pudo arrancar el motor.</b>			
19	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hi-Lux PLACA : 1896-KSK	2.694 cc	2008	332557	106.766,40	Estado general regular, interior deteriorado, pintura en muy mal estado, luces regular, tiene otros deterioros menores. <b>No se pudo arrancar el motor.</b>			
20	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hi-Lux PLACA : 1874-IIT	2.694 cc	2008	325642	112.682,40	Estado general menos que regular, interior deteriorado, pintura en muy mal estado, freno sin presión, ruido en la dirección, tiene otros deterioros menores. <b>Motor funciona.</b>			













ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA**

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
21	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hi-Lux PLACA : 2228-DKX	2.694 cc	2009	272214	117.276,00	Estado general bueno, interior deteriorado, pintura en muy mal estado, freno adentro sin presión, ruido en la dirección, tiene otros deterioros menores. <b>Motor funciona.</b>			
22	CLASE : Vagoneta MARCA : Mitsubishi TIPO : Montero PLACA : 1365-SRA	3.800 cc	2004	226178	98.762,40	Estado general bueno, interior en buen estado, pintura mal, no abre la puerta trasera, aire acondicionado no enfría, tiene otros deterioros menores. <b>Motor funciona.</b>			
23	CLASE : Vagoneta MARCA : Suzuki TIPO : Grand Vitara PLACA : 1873-KHG	1.998 cc	2008	255532	105.374,40	Estado general bueno, interior en buen estado, pintura mal, no abre la puerta trasera, aire acondicionado no enfría, tiene otros deterioros menores. <b>Motor funciona.</b>			
24	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Mitsubishi TIPO : L-200/TRITÓN PLACA : 1802-DXX	2.351	2007	303623	79.344,00	Estado general bueno, interior en buen estado, pintura mal, aire acondicionado bien, el alternador no carga y tiene otros deterioros menores. <b>Motor funciona.</b>			













ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA**

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
25	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Mitsubishi TIPO : L-200/TRITÓN PLACA : 2258-DEL	2.400	2009	301671	83.311,20	Estado general regular, interior en regular estado, pintura mal, daños en el tablero, tapiz deteriorado, aire acondicionado no enfría, y tiene otros deterioros menores. <b>Motor funciona.</b>			
26	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hi-Lux PLACA : 1874-IKY	2.694 cc	2008	315967	106.766,40	Estado general regular, interior en regular estado, pintura mal, daños en el tablero, tapiz no cierra, tapiz regular, y tiene otros deterioros menores. <b>No se pudo arrancar el motor.</b>			
27	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Mitsubishi TIPO : L-200/TRITÓN PLACA : 2258-PCR	2.400	2009	26845	85.190,40	Estado general regular, interior en regular estado, pintura mal, daños en el tablero, tapiz deteriorado, aire acondicionado no enfría, y tiene otros deterioros menores. <b>Motor funciona.</b>			
28	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Nissan TIPO : Frontier PLACA : 2843-FDC	2.389 cc	2012	339363	95.491,20	Estado general regular, interior en regular estado, pintura mal, tablero deteriorado, tapiz regular, solo tiene gata, y tiene otros deterioros menores. No se pudo arrancar el motor. <b>Motor funciona.</b>			


ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA**

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
29	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hi-Lux PLACA : 1465-RCH	2.694 cc	2006	216240	101.476,80	Estado general bueno, interior en regular estado, pintura mal, tablero deteriorado, tapiz regular, el aire no enfria; y tiene otros deterioros menores. Parte baja oxidada. <b>Motor funciona.</b>			
30	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hi-Lux PLACA : 2228-DCT	2.694 cc	2009	289542	113.517,60	Estado general bueno, interior deteriorado, pintura en mal estado, tablero deteriorado, interior y tapiz regular, tiene otros deterioros menores. <b>Motor funciona.</b>			
31	CLASE : Vagoneta MARCA : Toyota TIPO : Prado PLACA : 2310-RNK	2.694 cc	2009	260732	166.970,40	Estado general bueno, interior en buen estado, pintura deteriorada, tablero regular, tapiz de asientos bien, el aire funciona con ruido; y tiene otros deterioros menores. <b>Motor funciona.</b>			
32	CLASE : Vagoneta MARCA : Suzuki TIPO : Grand Vitara PLACA : 1438-AAB	1.998 cc	2006	171205	94.864,80	Estado general bueno, interior en buen estado, pintura deteriorada, tablero regular, tapiz de asientos bien, el aire acondicionado bien. <b>No se pudo arrancar el motor.</b>			




ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA**

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
33	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hi-Lux PLACA : 3021-HHY	2.694 cc	2012	325061	134.606,40	Estado general bueno, interior en buen estado, pintura deteriorada, tablero regular, tapiz de asientos bien, el aire acondicionado no enfria. La cabina esta con muchas cajas y accesorios. <b>Motor funciona.</b>			
34	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Nissan TIPO : Frontier PLACA : 2870-NNA	2.389 cc	2012	300431	98.971,20	Estado general bueno, interior en buen estado, pintura deteriorada, tablero regular, el aire acondicionado no enfria. <b>No se pudo arrancar el motor.</b>			
35	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hilux PLACA : 1874-KLD	2.694 cc	2008	206468	119.712,00	Estado general regular, tiene raspones y daños en la pintura. Desgaste de tapiz y otros accesorios dañados. No se puede enganchar la caja de cambios. <b>Motor funciona.</b>			
36	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hilux PLACA : 1494-UHH	2.694 cc	2006	216954	106.766,40	Estado general bueno. Pintura deteriorada. Desgaste de tapiz, requiere cambios de llantas y otros accesorios. Vidrio trasero roto. <b>Motor funciona.</b>			












ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA**

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
37	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hilux PLACA : 2304-ERG	2.694 cc	2009	291293	119.016,00	Estado general bueno. Pintura deteriorada, daños en la parte trasera. Desgaste de tapiz, requiere cambios de llantas y otros accesorios. <b>Motor funciona.</b>			
38	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hilux PLACA : 2487-HFF	2.694 cc	2010	302596	122.008,80	Estado general bueno. Pintura deteriorada, daños en la parte trasera. Desgaste de tapiz, requiere cambios de accesorios. Falla en el embrague o caja de cambios. <b>Motor funciona.</b>			
39	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hilux PLACA : 2336-AHG	2.694 cc	2009	306000	118.598,40	Estado general bueno. Pintura deteriorada, freno de mano no agarra. Desgaste de tapiz, requiere cambios de accesorios. <b>Motor funciona.</b>			
40	CLASE : Camioneta Doble Cabina MARCA : Toyota TIPO : Hilux PLACA : 2487-KPK	2.694 cc	2010	287716	125.767,20	Estado general bueno. Pintura deteriorada, daños en la máscara. Desgaste de tapiz, requiere cambios de accesorios. <b>Motor funciona.</b>			

ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA**

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
41	CLASE : Camioneta Doble Cabinas MARCA : Toyota TIPO : Hilux PLACA : 2487-KUC	2.694 cc	2010	317532	126.045,60	Estado general bueno. Pintura deteriorada, abolladura en la parte trasera. Desgaste de tapiz, requiere cambios de accesorios. <b>Motor funciona.</b>			
42	CLASE : Camioneta Doble Cabinas MARCA : Nissan TIPO : Frontier PLACA : 2844-BNL	2.389 cc	2012	300302	101.059,20	Estado general bueno. Pintura deteriorada. Tapiz e interior en buen estado. No tiene batería. <b>Motor funciona.</b>			
43	CLASE : Camioneta Doble Cabinas MARCA : Toyota TIPO : Hilux PLACA : 2228-DIS	2.694 cc	2009	309142	119.016,00	Estado general bueno. Pintura deteriorada, abolladura en la compuerta trasera. Desgaste de tapiz, requiere cambios de accesorios. <b>Motor funciona.</b>			
44	CLASE : Camioneta Doble Cabinas MARCA : Toyota TIPO : Hilux PLACA : 2548-HPA	2.694 cc	2011	320592	132.657,60	Estado general bueno. Pintura deteriorada, abolladura en la compuerta trasera. Desgaste de tapiz, requiere cambios de accesorios. <b>Motor funciona.</b>			

ANEXO 1

**FICHA TÉCNICA**

IT.	DESCRIPCION	Cilindrada (cc)	Año Fab.	km	Valor Comercial (Vc) Bs.	ESTADO ACTUAL	FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
45	CLASE : Camioneta Doble Cabinas : Toyota MARCA : Hilux TIPO : PLACA : 2487-KNG	2.694 cc	2010	306087	126.393,60	Estado general bueno. Pintura deteriorada. Tapiz e interior en buen estado. Aire acondicionado no enfria. <b>Motor funciona.</b>			
46	CLASE : Camioneta Doble Cabinas : Toyota MARCA : Hilux TIPO : PLACA : 3021-LXR	2.694 cc	2012	304176	138.991,20	Estado general bueno. Pintura deteriorada. Tapiz e interior en buen estado. <b>Motor funciona.</b>			
47	CLASE : Camioneta Doble Cabinas : Toyota MARCA : Hilux TIPO : PLACA : 2304-EGE	2.694 cc	2009	300098	118.598,40	Estado general regular. Pintura deteriorada y tiene rayones. Tapiz e interior deteriorados. Embrague en mal estado. <b>Motor funciona.</b>			