



Av. San Martín C/Fermin Peralta #108
Ed. Torre Delta II Ofi. 2B
Fono. (591) (03) 62000290
Casilla de Correo: 847
www.ipe.bo
informaciones@ipe.bo

DOCUMENTOS DE REFERENCIA		YPFB TRANSPORTE S.A.							
IPE-2025-2977-I-LS-002 Listado de Señales Unidades de Compresión UCG#4 y ucg#5		RESPONSABLE DE PROY.: Marvin Guerrero							
		REVISOR 1: Jafeth Achá							
		REVISOR 2: Felix Zárate							
		REVISOR 3: Marcelo Canavire							
		CONTRATISTA							
		RESPONSABLE DE PROY.: Andrés Aguilar							
		REVISOR 1: Marcia Vargas							
		REVISOR 2: Víctor H. Lopez							
		REVISOR 3: Fabiana Rivera							

FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	REVISOR	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
17-Oct-25	V. Lopez	F.Rivera	A.Aguilar	J.Ferrufino	A		Para Revisión del Cliente	IPE BOLIVIA SRL

Transporte S.A.

Ubicación: **Estación Colpa (SCZ)**

Etapa: **Diseño para Construcción**

Código: **SC-E30-IC-00-03-110 de 114**

Proyecto: **Ingeniería Básica y de Detalle Para la Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa**

Título del Plano: **Diagrama de Conexión Salidas Analógicas UCG-05 [AO-01]**

Escala: **S/E**

Formato: **Tabloide: 279 mm x 432 mm**